



## Adaptateurs moulés, étanches pour l'alimentation 48 VDC des Wi700



*Adaptateur Cordon Moulé câblage a sertir pour Wi700 48 VDC 0.3m, IP67, p/n IOACGE03*




**DC connector**



*Adaptateur Cordon Moulé câblage a vis pour Wi700 48 VDC, 0.3m, IP68 p/n IOACGE04*

## Câblage du para-surtension étanche pour l'alimentation 48 VDC des Wi700



*Protection para-surtension du câble alimentation 48 VDC vers le Cordon Moulé câblage a vis ou a sertir pour Wi700 48 VDC, 0.3m, IP68 p/n IOACGE04*

Le câblage de la paire +- 48 VDC se raccorde aux pontets à vis repérés sur l'image ci-dessus. Le sens de la polarisation est indifférent, le boîtier peut se monter près de l'antenne FODU ou près de l'atelier d'énergie. En zone sensible il est conseillé de placer un parafoudre a chaque extrémité du câble 48 VDC.

Le corps métallique du boîtier est raccordé à une masse prise de terre conforme.